EKSEMPEL BYGG AS

Eksempel Bygg AS



Befaring

Leilighet 101


DEMO-101 - Eksempelprosjekt - Soltun

Utført av: Anna Eksempel
Punkt i rapporten: 2 · Tegninger: 1
Lokal rapport generert på enheten.

21.10.2026

R01

A-101 - Leilighet 101 · 1. etasje · R01 · side 1



Markerte punkt: 1, 2

Punktoversikt · A-101 - Leilighet 101 · 1. etasje

Punkt	Side	Fag	Avvik / beskrivelse	Frist	Bilder
1	Side 1	Tømrer	Listverk ved dør i soverom: åpning ved karm. Fuges og ferdigstilles.	2026-10-28	
2	Side 1	Elektro	Løs kabel i gangsonen ved entré. Fjernes og legges utenfor gangsonen.	2026-10-28	