EKSEMPEL BYGG AS

Eksempel Bygg AS



Forhåndsbefaring

Leilighet 101

DEMO-101 - Eksempelprosjekt - Soltun

21.10.2026

R01

DEMO-101 – Eksempelprosjekt - Soltun

Leilighetsnummer 101

H-NUMMER	ADRESSE	DATO OG KLOKKESLETT
H0101	Eksempelveien 1 · 0000 Eksempelby	21.10.2026 10:00

RESULTAT

Forhåndsbefaring

2 punkter til oppfølging

Deltakere 5 personer

Rolle	Navn / virksomhet	Kontakt
Kjøper 1	**Nora Eksempel**	–
Kjøper 2	**Emil Eksempel**	–
Selger	**Jonas Eksempel** Eksempel Bolig AS	–
Entreprenør	**Mina Eksempel** Eksempel Bygg AS	–
Befaringsansvarlig	**Anna Eksempel**	–

Nøkler og adgang

Type	Antall	Nummer / ID
Nøkkel	3	Hovednøkkel

Renhold og rydding

Område	Status
Innvendig	Godkjent
Boder	Godkjent
Utendørs	Godkjent

Videre i rapporten: Punkter og bilder · Tegninger: 1


Punkter og bilder

Punkt 01	BILDER
BESKRIVELSE Listverk ved dør i soverom: åpning ved karm. Fuges og ferdigstilles. **ANSVARLIG PART** Eksempel Bygg AS **FAGANSVAR** Tømrer **UTBEDRINGSFRIST** 28.10.2026 **TEGNINGSDETALJER** A-101 - Leilighet 101 · Side 1	 Punkt 01 · Bilder · 1/1

Punkt 02	BILDER
BESKRIVELSE Løs kabel i gangsonen ved entré. Fjernes og legges utenfor gangsonen. **ANSVARLIG PART** Eksempel Bygg AS **FAGANSVAR** Elektro **UTBEDRINGSFRIST** 28.10.2026 **TEGNINGSDETALJER** A-101 - Leilighet 101 · Side 1	 Punkt 02 · Bilder · 1/1

A-101 - Leilighet 101 · R01 · Side 1

Eksempelprosjekt - Soltun · Leilighetsnummer 101



SOLTUN - EKSEMPELTEGNING	A-101	Leilighet 101	21.10.2026	R01